

Poznámky k verzím:

U zařízení s těmito sériovými čísly se může projevit problém se zásekem terminálu kvůli nové paralelní NOR flash paměti.

147994, 147995, 147996, 147997, 147998, 147999, 148000, 148001, 148002, 148448, 148449, 148955, 148956, 148957, 148958, 148959, 149061, 149062, 149063, 149064, 149378, 149383, 149385, 149387, 152931, 152932, 152933, 152934, 152935, 154004, 154005, 154006, 154007, 154008, 155685, 155686, 155687, 155688, 155689, 157092, 157093, 157094, 157095, 157096

Při projevení zaseknutí zařízení se Vám na LCD displeji zobrazí pouze informace o zařízení (síťová konfigurace). V případě, že se Vám zaseknutí projeví, tak kontaktujte technickou podporu support@domat.cz

v104 Vydaná verze 16. 1. 2019

- Vyčtení systémového času po startu
- Oprava rozsahu u Analog setter
- Úprava výjimek v časových programech výjimky nyní začínají od 1.1.2019
- Při editaci TPG ošetřen maximální rozsah pole
- Oprava rozsahu u časového programu real
- Výjimka v časových programech s datem a časem konce předcházejícímu datu a času startu se neuloží
- Automatický restart terminálu po nahrání textové definice
- Úpravy pro novou paralelní NOR flash
- Rozložení flash
- Úprava FS
- Úprava updatu FW pres POST
- Úprava kopírování nového FW v bootloaderu

v103 Vydaná verze 10. 12. 2015

- Oprava DHCP při nahrávání textové definice
- Zavedení TimeOutu pro IP adresu z DHCP pro zobrazení na LCD displeji
- Implementace "časově omezeného spínače"
- Oprava editace TPG