

DIP200 instalace – příslušenství k čidlu



Inst. – R



Inst. – C



Inst. – S

Shrnutí

Komunikativní modbusové čidlo pohybu a osvětlení DIP200 může být připevněno na nejrůznější povrchy pomocí instalačních nástavců typu R, C nebo S. Dále je možné zvolit variantu čidla s úpravou do standardních pokojových F (IP50) nebo vlhkých prostor W (IP53). Standardně je čidlo dodáváno v provedení F s instalačním nástavcem R.

Typy DIP200















DIP200 – F



DIP200 – W

Instalace

<p>F</p> 	<p>W</p> 	<p>S</p> 	<p>Montážní podklad</p> 
<p>Otvor pro instalaci čidla</p>  <p>Výstupek proti otáčení</p>	<p>1</p> <p>Plastová matice</p>  <p>Gumové těsnění</p> <p>Čidlo</p> <p>Čočka</p>		
<p>2</p> <p>Montáž čidla</p>  <p>40mm (1.57")</p> <p>Při montáži typu W do vlhkých prostor se ujistěte, že je nasazeno gumové těsnění a směrem dolů je připevněna čočka.</p> <p>Dotáhněte plastovou matici. (Doporučený točivý moment 0.4 N.m)</p>	<p>2</p>  <p>Umístěte čidlo do instalačního nástavce a dotáhněte plastovou matici. (Doporučený točivý moment 0.4 N.m.)</p>		
<p>3</p> <p>Upevnění světla</p> 	<p>3</p>  <p>1 Přimontujte podklad</p> <p>2 Nalezněte odpovídající značky a otáčejte čidlem než se ozve cvaknutí.</p>		
<p>4</p>  <p>Pro odejmutí instalačního nástavce z podkladu zasuňte plochý šroubovák do otvoru a otáčejte ve směru hodinových ručiček.</p>			



**Změny ve
verzích**

07/2015 – Změna v typech dodávaných instalačních nástavců.
10/2023 – Změna loga