

Poznámky k verzi RWare SoftPLC RT 2024.04.08

SoftPLC RT 2024.04.08

- BUG\_FIX: Nastavení časové transformace letní/zimní čas na 40 let dopředu
- BUG\_FIX: Oprava dll knihovny pro LG driver