

Poznámky k verzím:

Verze 1.2.4

- oprava ukládání defaultní síťové konfigurace do flash
- nové logo na webu

Verze 1.2.3

- doplněn default EEPROM registru na Modbus a web
- doplněn SW reset na Modbus
- přechod z LwIP na FNET
- aktualizace source poolu

Verze 1.2.2

- nastavení slave adresy pro Modbus RTU v init režimu na 1 (v registrech se neprojeví)

Verze 1.2.1

- opraveno vyskočení z režimu adresace
- generic/datapool command zprovozněn v simple mode
- prohledávání aktivních požadavků omezeno na odpovídající complex/simple mode

Verze 1.2.0

- zprovozněno ukládání aplikačních dat do NVRAM
- update na aktuální verzi source pool
- zprovozněn logger (v release zakázán)
- zprovozněny statistiky EEPROM (low level writes, read fails, write fails), ukládají se do NVRAM
- záložní soubor s konfigurací přesunut do systémového FS
- odstraněna chyba z v118, kdy se v idle stavech autoadresace pokračovalo v komunikaci a periferie tak neodpovídaly na on-demand příkaz
- doplněny registry pro nastavení časování pro případ, že některá periferie nezvládá normu
- příprava pro debug piny

Verze 1.1.9

- úprava parsování SN – volnější, delimiter je jakýkoliv nenumernický znak, pokud uživatel zadá počáteční nuly, není nutné delimiter používat a vice versa
- při spuštění adresovací akce z webu (Wink, Get SN, Set addr, Bus scan, Auto addr) se nejdříve počká na odkomunikování předchozí akce (při probíhajícím bus scanu pouze jedna adresa, tj. 3 timeouty)

Verze 1.1.8

- provizorní hotfix
- oprava parsování SN z webu pro PP adresu
- zákaz spuštění autoadresace, pokud není adresace idle (při kliknutí na auto address během bus scanu se duplicitně přidělila addr. 1)
- pokud zařízení neprošlo bus scanem, tak při deadresaci manualním zadáním SN se adresace vrátí do klidového stavu (není jak checkovat)

Verze 1.1.7

- aktualizován source pool
- do skriptu pro tvorbu fw pro web update doplněna možnost změny velikosti spustitelné části binárky