

Poznámky k verzi RWare SoftPLC RT softplcrt_2.6.0.4-r2

- BUG_FIX: Oprava mapování komunikačních portů na MXPLC-L

Poznámky k verzi RWare SoftPLC RT softplcrt_2.6.0.4-r1

SoftPLC RT 2024.04.08

- BUG_FIX: Nastavení časové transformace letní/zimní čas na 40 let dopředu
- BUG_FIX: Oprava dll knihovny pro LG driver