

Poznámky k verzím:

Verze 1.0.5

- přidána podpora pro novou verzi HW

Verze 1.0.4

- oprava rozsahu adres předřadníků na stráně „Group configuration“. Číslování je nyní 0-63
- oprava vyvolání opětovného odeslání příkazu v rozmezí 100ms a funkce registru 4.

Verze 1.0.1

- oprava Modbus TCP serveru, nyní povoluje jakoukoliv Modbus adresu

Verze 1.0.0 (opravy v před produkčních verzích)

- nastavení výchozí adresy/skupiny na 1.
- implementace nastavení intenzity svitu na scéně pomocí procent podle specifikace DALI.
- prohozená logika povolení/zakázání webu/FTP. Nyní nahozený DIP switch WEB po zapnutí napájení zakáže web/FTP.
- opravené zadání adres na webové stránce (0-63).
- opravené zadání intenzity osvětlení na webové stránce (0-254).
- opravené nastavení scény na webové stránce.